Dopyt

PRÍSLUŠENSTVO

LCA-2
Adapter

POPIS PRODUKTU



Snímače mic+, mic-, vnp, lcs, lpc, ucs, sks, hps a dbk+4, pico je možné plne nastaviť cez Linkcontrol adapter:

- je vybavený USB rozhraním pre pripojenie PC.
- je vybavený troch segmentovým displejom pre zobrazenie meraných hodnôt
- pomocou 4 tlačidiel je možné senzory programovať bez použitia PC
- umožňuje skopírovať nastavenia senzora a toto nastavenie kopírovať na ďalšie senzory bez použitia PC

Objednávacie čísla	Popis
LCA-2	LinkControl adaptér pre pripojenie k PC alebo notebooku cez USB
LCA-2koffer	LinkControl adaptér v kufríku s ďalším príslušenstvom: napájací zdroj, pripojovacie káble





Objednávacie čísla	Popis

UF-90/M18	Uhlový nástavec pre bočné snímanie pre senzory M18 a detekciu v rozsahu ≤ 0.35 m





Objednávacie čísla	Popis
UF-90/M30	Uhlový nástavec pre bočné snímanie pre senzory M30 a detekciu v rozsahu ≤ 1,3 m





Objednávacie čísla	Popis
SoundPipe zws1	Zvukovod pre senzory ZWS



Objednávacie čísla			Popis
805000P03M020	M12, 5 pin	2m	Kábel rovný
805001P03M020			Kábel uhlový

805000P03M050		5m	Kábel rovný
805001P03M050			Kábel uhlový
805000P03M100		10m	Kábel rovný
805001P03M100			Kábel uhlový
804000P03M020	M12, 4 pin	2m	Kábel rovný
804001P03M020			Kábel uhlový
804000P03M050		5m	Kábel rovný
804001P03M050			Kábel uhlový
804000P03M100		10m	Kábel rovný
804001P03M100			Kábel uhlový
404000P03M020	M8, 4 pin	2m	Kábel rovný
404001P03M020			Kábel uhlový
404000P03M050		5m	Kábel rovný
404001P03M050			Kábel uhlový
404000P03M100		10m	Kábel rovný
404001P03M100			Kábel uhlový