



SNÍMAČ TLAKU

Séria P41

P41

Snímač tlaku P41

 4...20 mA

- Výstup 4-20 mA
- Teplota -10°C až 250°C
- Tlak 0 až 40 bar
- Rôzne typy pripojenia



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Aplikačné oblasti	Potravinárstvo
Hmotnosť	250 g
Materiál kontaktnej časti	Nerezová oceľ 316L
Materiál senzora	Nerezová oceľ 304
Napájacie napätie DC max.	30 V DC
Napájacie napätie DC min.	10 V DC
Procesné pripojenie	Rúrková svorka (tri-Clover) 2", Tri-clamp, Tri-Clamp 1 1/2, G1/2, G1
Teplota média do	250 °C
Teplota média od	-10 °C
Teplota okolia do	85 °C
Teplota okolia od	-40 °C
Tlakový rozsah	0..40 bar bar
Trieda krytia	IP69K
Typ signálu	4-20 mA
Zhoda s normami	3-A, FDA