



PRÍSLUŠENSTVO

192T1910

Prúdový transformátor 3x100A

- Prevod z 5 - 5000 A na štandardných 5 A
- Možný prevod na signál 0 (4) - 20 mA / 0 - 10 VDC pomocou prídavného prevodníka
- Informácie o transformátoroch so sekundár. prúdom do 1 A na vyžiadanie



POPIS PRODUKTU