



## SPOJKA PRIAMA, VONKAJŠÍ ZÁVIT, PUSH-ON

Séria 1000

1000 4/2.7-1/8

Spojka priama Push-on 4mm - G1/8


- Teplota -20 ° C do 80 ° C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Balenie                  | 10 ks              |
| Materiál matice          | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tela            | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tesnenia        | NBR                |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C              |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C             |
| Procesné pripojenie      | 1/8 NPT            |
| Tvar tela                | I                  |
| Typ závitu               | Kuželový           |
| Vnútorň priemer hadičky  | 2,7 mm             |
| Vonkajší priemer hadičky | 4 mm               |
| Zhoda s normami          | PED, REACH, RoHS   |



|      | Slang       | A       | B   | L    | CH   |    |
|------|-------------|---------|-----|------|------|----|
| 1000 | 4/2.7-1/8   | 42.7    | 1/8 | 7.5  | 23.0 | 12 |
| 1000 | 5/3-1/8     | 5/3     | 1/8 | 7.5  | 23.0 | 12 |
| 1000 | 6/4-1/8     | 6/4     | 1/8 | 7.5  | 25.6 | 12 |
| 1000 | 6/4-1/4     | 6/4     | 1/4 | 11.0 | 29.6 | 14 |
| 1000 | 6/4-3/8     | 6/4     | 3/8 | 11.5 | 30.0 | 17 |
| 1000 | 8/6-1/8     | 8/6     | 1/8 | 7.5  | 26.9 | 14 |
| 1000 | 8/6-1/4     | 8/6     | 1/4 | 11.0 | 30.9 | 14 |
| 1000 | 8/6-3/8     | 8/6     | 3/8 | 11.5 | 31.4 | 17 |
| 1000 | 8/6-1/2     | 8/6     | 1/2 | 14.0 | 34.0 | 22 |
| 1000 | 10/8-1/8    | 10/8    | 1/8 | 7.5  | 29.0 | 14 |
| 1000 | 10/8-1/4    | 10/8    | 1/4 | 11.0 | 33.0 | 14 |
| 1000 | 10/8-3/8    | 10/8    | 3/8 | 11.5 | 33.5 | 17 |
| 1000 | 10/8-1/2    | 10/8    | 1/2 | 14.0 | 36.5 | 22 |
| 1000 | 12/10-3/8   | 12/10   | 3/8 | 11.5 | 35.0 | 17 |
| 1000 | 12/10-1/2   | 12/10   | 1/2 | 14.0 | 38.0 | 22 |
| 1000 | 15/12.5-1/2 | 15/12.5 | 1/2 | 14.0 | 40.0 | 22 |